

Rapport d'intervention

Client et Lieu de l'intervention		Intervention IN21070031	
Client	MAIRIE JEZAINVILLE	Début	09 et 12/07/2021
Lieu d'intervention	8 GRANDE RUE 54700 JEZAINVILLE FRANCE	Adresse de facturation	8 GRANDE RUE 54700 JEZAINVILLE FRANCE
Contact sur site	-	Véhicule Techniciens	ES GRAND RENAULT Olivier LEMASLE

Objet de la demande client

ENTRETIEN DES GRILLES AVALOIRS ET DES CARNEAUX

Synthèse des prestations effectuées

Lors de cette intervention nous avons procédé à :

- Mise en sécurité du chantier
- Repérage de la situation
- Nettoyage des grilles avaloires
- Rédaction et fourniture d'un rapport d'intervention

Etat des lieux à notre arrivée

A notre arrivée nous avons constaté	- La présence de sable, de cailloux dans l'ensemble des ouvrages
-------------------------------------	--

Bon de travail

Description des travaux effectués : Journée du 09/07

Vues d'ensemble	Vues des grilles avaloirs avant notre intervention	Vues des grilles avaloirs après notre intervention
		
		
		





Des véhicules sont stationné sur des grilles avaloirs, nous empêchant de les nettoyer

Description des travaux effectués : **Journée du 12/07**

Vues d'ensemble	Vues des grilles avaloirs avant notre intervention	Vues des grilles avaloirs après notre intervention
		
		

Prévoir la prochaine intervention en janvier 2022